

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 1604 / 1CB

Dated : 31/05/2021

Certified that the G S INTERNATIONAL SCHOOL (name of the building or premises) at GAIRI KALAN, KHUNSA PUR, JAUNPUR (address) comprised of GROUND basement(s) and THREE (upper floors) owned/occupied by G S INTERNATIONAL SCHOOL (name of the Institution) have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State/UT, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on 28/05/2021 (date of inspection) in the presence of G.S. SINGH, MANAGER, G S INTERNATIONAL SCHOOL, GAIRI KALAN, JAUNPUR (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the said above building/premises is safe and fit for running School with effect from 31/05/2021 for a period of 30 years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 31/05/2021 at JAUNPUR by R.K. OJHA, Assistant Engineer (P.W.D., Jaunpur)

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : _____

Name

: R.K. OJHA

Designation

: सहायक अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड, लोनिवि०
जाँपुर

To

MANAGER,

G S INTERNATIONAL SCHOOL,

GAIRI KALAN, KHUNSA PUR, JAUNPUR

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by department stand cancelled and annulled due to

..... (reasons to be recorded).



(Name and designation of the authorized signatory)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक- 1604 / 1 CB
सेवा में,

दिनांक- 31-05-2021

प्रबन्धक,
जी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल
गैरी कलां, खुन्सापुर
जौनपुर।

- विषय :- जी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल गैरी कलां खुन्सापुर, जौनपुर के भवन का भूकम्प रोधी प्रमाण-पत्र/जाँच आख्या निर्गत किय जाने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-जी0एस0 29/2020-21 दिनांक-25.05.2021

उपरोक्त विषयक विद्यालय भवन का नेशनल बिल्डिंग कोड प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र एवं 22 बिन्दुओ की आख्या संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता
सहयुक्त अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
जौनपुर - (R.K. Ojha)
दिनांक

पत्रांक /

प्रतिलिपि:-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
जौनपुर



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6से 12) हेतु चेकलिस्ट

क. स.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक.लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है? Total Area	7520.000.मी.
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारो/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजो की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	हाँ



कुमश: - 2

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ



 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 जौनपुर




भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

पत्रांक- 1604/1CB दिनांक- 31-03-2021 का संलग्नक

प्रमाणित किया जाता है कि जी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल गैरी कलां खुन्सापुर, जौनपुर के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, ली0मि0वि0,
प्रान्तीय खण्ड, ली0मि0वि0
जौनपुर
(R.K. Ojha)



G S INTERNATIONAL SCHOOL

Gairikala, Khunsapur, Jaunpur (U.P.) - 221001



Manager: S. S. Singh
Contact: 9822000000, 9822000000

Email: gsinternational@rediffmail.com
Website: www.gsinternational.org



Sewa

शैक्षणिक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोअनिवित्त
जौनपुर



Principal
GS International School
Gairikala-Khunsapur, Jaunpur (U.P.)